

Reprise de blindage pour embase

Tôle de blindage

Unité de conditionnement : 10 pièces

Connecteur mâle à bride


Alliage en cuivre

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440192
ECLASS-11.1	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879827416
Numéro du tarif douanier	85369010
Unité de conditionnement	10