

**MODLINK VARIO bouchon de protection 97679**

Pour boîtier mobile M1850 et M1851-060602, PE

Modlink Vario

Accessoires

Capuchon de protection

PE

Unité de conditionnement : 1 pièce

Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

**[Lien vers le produit](#)****Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27261210
ECLASS-7.0	27440208
ECLASS-8.0	27440208
ECLASS-9.0	27440208
ECLASS-10.1	27440208
ECLASS-11.1	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879616591
Numéro du tarif douanier	39269097
Unité de conditionnement	1

**Données mécaniques | Données du matériau**

Matériau boîtier PE

**Données mécaniques | Données de montage**

Hauteur	74 mm
Largeur	74 mm
Profondeur	16 mm